





Klasyfikacja Gruntów Elk Grajewska 17A			Wyniki Badań Sondą Dynamiczną Profil numer: 2 /1					Zał.nr 4.2	
Miejscowość: Augustów Gmina: Augustów Powiat: augustowski Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: kładka			Inwestor:			
			Sonda Nr:		Data: 2016-05-04		Rzędna: 123.50 m		

Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zagęszczenia						Interpretacja					
					Luźny	Średnio zagęszcz		Zagęszczony		N ₁₀	N _{kor}	I _D /(I _L)	I _S			
		Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy														
[m.p.p.t]		[m]			5	10	15	20	25	30	35	7	8	9	10	
1				5 Nm												
▼ 0.20				Pr												
	Czwartorzęd Pleistocen	1.0		Nm												
		2.0		Pr								15	15	0.57		
			3.0													
		4.0														